

 ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ	Bosch Glm 100 C Lazer Metre Cihazı Kullanım Talimatnamesi	Doküman No	AGÜ.502.08.TLM.02
		Yayın Tarihi	01/01/2020
		Revizyon No	
		Revizyon Tarihi	01.01.2025
		Sayfa No	1/1
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı			

1. AMAÇ

Bu iş talimatı, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı BOSCH GLM 100 C LAZER METRE cihazının güvenli ve doğru kullanımını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

2. TANIMLAR

Lazer Metre cihazı, lazer ışınları ile hassas alan ölçümü yapan dijital ölçüm cihazlarıdır. Ayrıca mesafe ölçümü ile kalmaz, eğim ve alan, hacim ölçümleri de yapar.

3. UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Bu talimatın uygulanmasında, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığında yer alan BOSCH GLM 100 C LAZER METRE cihazından, yetkili kullanıcı sorumludur.

- Ölçme cihazını aşırı sıcaklıklara veya sıcaklık dalgalanmalarına maruz bırakmayın.
- Ölçüm aletini şiddetli çarpma ve düşmelere karşı koruyun.
- Açık bulunan ölçme cihazını kontrolünüz dışında bırakmayın ve kullandıktan sonra ölçme cihazını kapatın.
- Lazer ışınını başkalarına veya hayvanlara doğrultmayın ve uzak mesafeden de olsa lazer ışınına bakmayın



Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Ertuğrul YILDIRIM Harita Kadastro Teknikeri	Lütfü BAYDEDE İnşaat İmalat Şube Müdür V.	Umut AYDIN Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı